



An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500790807
Prüfbericht 7146440 (Oktober 2024)**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser- temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
240931108	Trinkwasser-Übergabe, Zapfstelle 1	29.10.2024	10:50	16,6	farblos, klar	0,54	7,66	< 0,1	TrinkwV § 43 Absatz (3.2) 2023-06	TrinkwV § 43 Absatz (3.2) 2023-06	DIN EN ISO 9308-2 2014-6	DIN EN ISO 9308-2 2014-6	DIN EN ISO 16286-2 2023-01	DIN EN ISO 7899-2 2000-11
240931109	Trinkwasser-Übergabe, Zapfstelle 3	29.10.2024	10:40	16,3	farblos, klar	0,58	7,62	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931110	Trinkwasser-Übergabe, Zapfstelle 4	29.10.2024	10:20	16,2	farblos, klar	0,58	7,63	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931113	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:40	14,9	farblos, klar	0,67	7,69	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931114	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:55	14,8	farblos, klar	0,68	7,79	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931115	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	08:45	14,7	farblos, klar	0,57	7,87	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931116	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	08:55	14,6	farblos, klar	1,16	7,64	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931117	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	10:00	15,2	farblos, klar	0,58	7,61	0,1	0	0	0	0	0	0
240931118	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:30	15,6	farblos, klar	0,64	7,69	0,1	0	0	0	0	0	0
240931119	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:20	15,6	farblos, klar	0,86	7,71	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931470	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
240931474	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:05	14,9	farblos, klar	0,88	7,79	0,1	0	0	0	0	0	0
240931475	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	10:20	14,7	farblos, klar	0,69	7,79	< 0,1	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500790807 Prüfbericht 7146440 (Oktober 2024)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
240931476	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	08:40	15,1	farblos, klar	0,77	7,84	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931477	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:15	15,4	farblos, klar	1,19	7,86	< 0,1	0	0	0	0	0	0
240931478	Tankfahrzeug KWW 50, Kupplung Übergabeschlauch	29.10.2024	09:00	15,4	farblos, klar	0,59	7,73	< 0,1	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 07. November 2024


Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter <http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf>.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbeschränkung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.