

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht Januar 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
171377342	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	30.01.2018	10:10	9,5	farblos, klar	0,56	7,63	0	0	0	0	0	0
171377343	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	30.01.2018	10:05	9,6	farblos, klar	0,90	7,68	0	1	0	0	0	0
171377344	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	30.01.2018	09:10	10,3	farblos, klar	0,34	7,66	0	0	0	0	0	0
171377354	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	30.01.2018	09:00	10,2	farblos, klar	1,00	7,60	0	0	0	0	0	0
171377355	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:15	10,2	farblos, klar	0,66	7,94	0	0	0	0	0	0
171377356	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:50	9,2	farblos, klar	0,74	7,76	0	0	0	0	0	0
171377357	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:35	9,1	farblos, klar	0,60	7,96	0	0	0	0	0	0
171377358	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	08:50	10,0	farblos, klar	0,50	7,74	0	0	0	0	0	0
171377359	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in der Werkstatt					
171377360	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in der Werkstatt					
171377361	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:30	7,6	farblos, klar	0,70	7,75	0	0	0	0	0	0
171377362	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:55	9,7	farblos, klar	0,67	7,80	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht Januar 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
171377363	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	10:00	9,7	farblos, klar	0,57	7,73	0	0	0	0	0	0
171377364	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:45	9,7	farblos, klar	0,67	7,86	0	0	0	0	0	0
171377365	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:40	9,4	farblos, klar	0,66	7,80	0	0	0	0	0	0
171377366	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:20	8,6	farblos, klar	0,61	7,96	0	0	0	0	0	0
171377367	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	30.01.2018	09:25	9,8	farblos, klar	0,70	7,73	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 09. Februar 2018