



An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdenste

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500790807
Prüfbericht 7195240 (November 2024)**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
241041351	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	27.11.2024	10:25	12,4	farblos, klar	0,76	7,71	0,5	0	0	0	0	0	0
241041352	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	27.11.2024	10:10	11,9	farblos, klar	0,77	7,71	0,3	0	0	0	0	0	0
241041353	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	27.11.2024	10:00	12,3	farblos, klar	0,75	7,76	0,4	0	0	0	0	0	0
241041354	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:10	10,0	farblos, klar	0,66	7,90	0,3	0	0	0	0	0	0
241041355	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
241041356	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:45	11,6	farblos, klar	0,69	7,77	0,4	0	0	0	0	0	0
241041357	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:55	12,5	farblos, klar	0,95	7,67	0,6	0	0	0	0	0	0
241041358	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
241041359	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	08:50	11,9	farblos, klar	0,63	7,67	0,3	0	0	0	0	0	0
241041360	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
241041361	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:15	9,8	farblos, klar	1,23	7,84	0,3	0	0	0	0	0	0
241041362	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:35	11,3	farblos, klar	0,69	7,81	0,4	0	0	0	0	0	0
241041363	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:00	11,8	farblos, klar	0,73	7,87	0,4	0	0	0	0	0	0



An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500790807
Prüfbericht 7195240 (November 2024)



Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 10	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
241041364	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:20	11,7	farblos, klar	0,96	7,87	0,7	0	0	0	0	0	0
241041365	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	09:30	11,6	farblos, klar	0,56	7,81	0,4	0	0	0	0	0	0
241041366	Tankfahrzeug KWW 50, Kupplung Übergabeschlauch	27.11.2024	08:45	11,3	farblos, klar	0,26	7,41	0,6	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

(Signature)

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 06. Dezember 2024

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter <http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/labstandortkuerzelsgs.pdf>.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgs.com zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.